

Productinformatie

Allesvuller

kant en klaar

- Voor het snel vullen van grotere gaten en scheuren tot 2 cm diep.
- Voor vrijwel alle ondergronden.
- Kant en klaar in tube of pot.



Product

Slijtvast, universeel vulmiddel voor grotere gaten en scheuren in vrijwel alle ondergronden, binnen en buiten.

Verpakking

330 gr. tube.

1000 gr. pot.

Na gebruik plastic folie aanbrengen (pot), tube of pot goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het repareren en vullen van grotere gaten en scheuren tot 2 cm. diep in 1 keer.
- ✓ Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden zoals steen, hout, beton, spaanplaat, gipsplaten, gasbeton, pleister- en stucwerk en metaal.
- ✓ Niet geschikt voor PVC, aluminium en op vochtige ondergronden.
- ✓ Binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Krimpt niet.
- ✓ Schroef-, spijker-, tril-, en boorvast.
- ✓ Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden.
- ✓ Wit of grijs.
- ✓ Kant en klaar, in tube of pot.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.
Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: pasta vul- en reparatiemiddel op basis van polymerdispersie
Droogtijd (bij 1 cm.)	: ca. 24 uur
Kleur	: wit of grijs
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Max. laagdikte	: ca. 2 cm
Overschilderbaarheid	: met alle soorten verf (alkyd en acryl)

Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen verwijderen.
2. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
3. Extreem gladde oppervlakken opruwen (schuren) i.v.m. hechting.
4. Tube voor gebruik goed kneden en spuitmond met een mesje afsnijden.
5. Rechtstreeks vanuit de tube of pot verwerken.
6. Allesvuller stevig in het gat aandrukken en glad afwerken met een nat plamuurmes.
7. Na droging eventueel bijschuren.
8. Bij gebruik buiten de reparatie overschilderen.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Spijkerkoppen e.d. schilderen om verkleuring door roest te voorkomen.
- ✓ Voor het beste resultaat bij grotere gaten, maakt u de laatste beweging met het plamuurmes in 2 keer; beweeg het plamuurmes 2 keer vanuit het midden, in tegenovergestelde richting zonder al te veel druk, over het materiaal.
- ✓ Bij gebruik op (kaal) metaal, het oppervlak altijd voorbehandelen met een primer.